

WIRE and CABLE HARNESS FOR FANUC CONTROLLER											2004/01/09	
FANUC PART NO.		MODEL TYPE	WIRE NO.	CABLE NAME	CONNECTOR PART NO.	SUBSTITUTE PART NO.	SUPPLIER	QUANTITY	APPLICATION	HARNESS	NOTE	
A06B-6071-K203	K3	Power Supply Model	TSS-413 7/0.127TA*10P	CX1A	1-178128-3		AMP	1	單相交流200V控制輸入用	insert PIN		
					1-175218-2			3				
	K7		TSS-093-2A 1.25mm <sup>2</sup> *2C	CX4	1-178128-3		AMP	1	緊急停止訊號用	insert PIN		
					1-175218-2			2				
	K6	TSS-093-2A 1.25mm <sup>2</sup> *2C	CX3	2-178128-3		AMP	1	PSM轉向開關控制用	insert PIN			
					1-175218-2			2				
A06B-6073-K210	K5	Servo amplifier module	TS-K5	CX2A	1-178288-3		AMP	2	控制輸入(24V)	insert PIN	參考共用件W5附錄	
			TSS-093-3F	CX2B	1-175218-2			6				
	TSS-413 7/0.127TA*10P		JX1A	PCR-20FS	FI30-20S	HONDA	2	PSM&SPMorSPMs間連接介面用	weld	參考共用件W8附錄		
	TS-K8		JX1B	PCR-V20LA	FI-20-CV2	改HRS	2					
A06B-6073-K211	K5		TS-K5	CX2A	1-178288-3		AMP	2	PSM(電源&PSM、SPM連接介面)	insert PIN	參考共用件W5附錄	
			TSS-093-3F	CX2B	1-175218-2			6	直流24V)			
	TSS-413 7/0.127TA*10P		JX1A	PCR-20FA	FI30-20S	HONDA	2	PSM與SVM(SVMs)連接介面用	insert PIN	參考共用件W8附錄		
	TS-K8		JX1B	PCR-V20LA	FI-20-CV2	改HRS	2					
A06B-6073-K212	K23		TSS-413A(TYPE A版)	JVxB(*1)	PCR-E20FS	FI30-20S	HONDA	1	CNC & SVM連接介面用	weld	參考共用件W23附錄	
				JVxB(*2)	PCRV20LA	FI-20-CV2	改HRS	1				
A06B-6073-K213	K23		TSS-413(TYPE B版)	JSxB(*1)	PCR-E20FA	FI30-20S	HONDA	1	CNC & SVM連接介面用	insert PIN	參考共用件W23附錄	
				JSxB(*2)	PCRV20LA	FI-20-CV2	改HRS	1				
A06B-6073-K214	K22M		TSS-426(增量式)	JFx	FI40-2015S		HRS	1	Signal cable	weld		
	K22L		TSS-003A(絕對式)		FI20-CV			1				
			TSS-484(絕對式加強型)									
A06B-6078-K210	K11		TSS-087-BK*3	CX1A	1-178128-3		AMP	2	冷卻風扇用交流200V輸入用	insert PIN		
			或TSS-614-BK*3皆可	CX1B	1-175218-2			4				
	K5		TS-K5	CX2A	1-178128-3		AMP	2	PSM(電源&PSM、SPM連接介面)	insert PIN	參考共用件W5附錄	
			TSS-093-3F	CX2B	1-175218-2			6	直流24V)			
K8	TSS-413 7/0.127TA*10P	JX1A	PCR-E20FA	FI30-20S	HONDA	2	PSM&SPMorSPMs連接介面用	insert PIN	參考共用件W8附錄			
	TS-K8	JX1B	PCR-V20LA	FI-20-CV2	改HRS	2						
A06B-6078-K210	K11		TSS-614-BK*3	CX1A	1-178128-3		AMP	2	冷卻風扇用交流200V輸入用	insert PIN		
			or TSS-087-BK*3	CX1B	1-175218-2			4				
	K5		TS-K5	CX2A	1-178128-3		AMP	2	PSM(電源&PSM、SPM連接介面)	insert PIN	參考共用件W5附錄	
			TSS-093-3F	CX2B	1-175218-2			6	直流24V)			
K8	TSS-413 7/0.127TA*10P	JX1A	PCR-E20FS	FI30-20S	HONDA	2	PSM&SPMorSPMs間連接介面用	weld	參考共用件W8附錄			
	TS-K8	JX1B	PCR-V20LA	FI-20-CV2	改HRS	2						
A06B-6078-K212	K18		TSS-018	JY2、JY4	FI40A-20S		HRS	1	SPM&CN2間連接訊號線	weld	JY2參考共用件W17附錄	
			TSS-018(additional 1pair for 預備線)	JY5、JY6	FI-20-CV5			1				
	K19		JY1	FI40A-20S		HRS	1	αCseries用連接訊號線	weld			
			αCseries	FI-20-CV5			1					
A06B-6078-K213	K12		TSS-426	JA7B	PCR-E20FA	FI40-20S	HONDA	1	CNC&SPM間連接訊號線	insert PIN	參考共用件W12附錄	
					PCR-V20LA	FI-20-CV5	改HRS	1				
A06B-6078-K214	K12		TSS-426	JA7B	PCR-E20FS	FI40-20S	HONDA	1	JA7B:CNC&SPM間連接訊號線	weld	參考共用件W12附錄	
			TSS-112	JY1	PCR-V20LA	FI-20-CV5	改HRS	1	JY1:負載計&速度計連接訊號線			
A06B-6078-K215	K15		TSS-426	JY3	FI40-2015S		HRS	1	JY3:磁性感應器用	weld		
			TSS-003A	JY4	FI-20-CV			1	JY4:位移訊號線		參考共用件W16附錄	

註：其餘綽線長及加工方式及內容依各線材附錄作業